

कार्यालय
सहायक अभियन्ता तृतीय (बड़ौत)
लोअर ग्रंठ पूर्वी यमुना नहर
शामली

पत्रांक : 193/कार्यालय स0अ0- III/ बड़ौत सब डिविजन/ दिनांक : 23-11-2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिराल पुसार रोड़ ग्राम गांगनौली तहसील बड़ौत जिला बागपत के खसरा नं0 839 में स्थित राममेहर विद्यालय के एक मंजिला शैक्षिक भवन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दौरा कर निरीक्षण किया गया । स्कूल भवन कालम एव बीम के स्ट्रक्चर पर बना पाया गया तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप है एवं भूकम्प से सुरक्षित है।

यह प्रमाण-पत्र स्कूल प्रबन्धक के प्रार्थना-पत्र पर स्कूल की मान्यता के क्रम में निर्गत किया जा रहा है ।

सहायक अभियन्ता तृतीय (बड़ौत)
सहायक अभियन्ता तृतीय (बड़ौत)
शामली

प्रतिलिपि - प्रबन्धक, राममेहर विद्यालय, बिराल पुसार रोड़, ग्राम गांगनौली, तहसील बड़ौत जिला बागपत को उनके प्रार्थना-पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है ।

N. Sharma
सहायक अभियन्ता तृतीय (बड़ौत)
सहायक अभियन्ता तृतीय (बड़ौत)
शामली